



TEL: +81 (0)59-378-1455 FAX: +81 (0)59-378-6192
E-Mail: info@tsrip.com

三重県鈴鹿市住吉町6786 〒513-0825 6786 SUMIYOSHI-CHO SUZUKA MIE 513-0825, JAPAN

第4版 2014/10/31

品番:1800H-S54-NF3CX

品名: '14- CB1300SF(型式: EBL-SC54) チタンフルエキゾースト ファイヤーポリッシュ 適応モデル:ホンダCB1300SF( '14- 型式: EBL-SC54 フレーム号機SC54-2000001- )

平成22年自動車騒音規制適合 近接排気騒音値 : 94dB以下 加速騒音 : 82dB以下 認証番号:JMCA2110058009

VIA排出ガス試験成績書番号: H650107 平成24年度自動車排出ガス規制適合

### VIA二輪車加速走行騒音試験成績書番号: T48018 平成22年度自動車騒音規制適合

この度は「CB1300SF チタンフルエキゾースト ファイヤーポリッシュ」をご購入頂きありがとうございました。 取付け作業、ご使用は当説明書をご参考の上、安全な取り扱いをお願い致します。

## 開封後、製品の装着前にご確認下さい。

- 1. 付属のパーツリストを参照頂き、梱包部品に不足や間違いが無いかを確認下さい。
- 2. 製品に傷等、外観上の不具合が無いかをご確認下さい。梱包品の不足、製品の不具合等がございましたら速やかにご購入の販売店または弊社までご連絡下さい。

装着後の傷等に対する返品・交換には応じかねますので、予めご了承下さい。

### 取付け作業及びご使用上の注意事項

- 1. 取付け作業はエンジン、マフラーが冷えている時に行って下さい。
- 2. エンジン始動中および停止後しばらくの間は、マフラーが高温になっていますので絶対に身体が触れないよう ご注意下さい。(火傷の原因になります。)
- 3. 本製品の分解、加工、改造などをしないで下さい。 シャシダイナモ等にてエンジンの連続高負荷、高回転運転をされますとサイレンサーカバー(チタン)の表面が高熱により変色する事がございますのでご注意下さい。
- 4. 純正部品の取外し・組み付けに際しての不明点は純正サービスマニュアルを活用下さい。

## 製品の設計、製造上の品質及び取付け時の特別事項

- 1. 製品の製造上、エキゾーストパイプの曲げ加工痕、ステー等のプレス痕がありますが、製造上の都合によるものですのでご理解下さい。製造ロットで大小の差がございます。あらかじめご了承願います。
- 2. 当製品の取付けに際して純正部品の取外し、加工が必要となりますのでご了承下さい。
- 3. 製品の取付けは整備技能・知識・整備資格のある方および販売店を対象としております。
- 4. 適応車種以外には装着を行わないで下さい。

### ※作業を行う前に

作業の前に、ラジエターコア部分やスイングアーム・フレーム等にはダンボールやガムテープ等を貼り付け、マフラー交換時に車両・マフラー双方を傷つけないように十分に養生して下さい。



#### 1. ノーマル部品の取外し

左図、ページ2の資料を参考に、純正マフラーを取外して下さい。 02センサーの配線は、無理な力が掛からないように注意して 取外して下さい。

※STDのEXパイプを取外す際、シリンダーヘッドのスタッドボルトとエキゾーストジョイントナットが、かじり付くことが有ります。エキゾーストジョイントナットを緩める際には「浸透潤滑剤」等を塗布しながら注意して緩めて下さい。

### 2. センタースタンドストッパーの取付け

図①を参考に左側をセンタースタンドのピボットシャフト部にストッパーの穴を合わせて、その前部の穴を利用し、キャップボルトM6x15、フランジナットM6にて固定します。

**図②を参考に**右側はフレームステー部の穴を利用し、付属のキャップボルトM8x20、フランジナットM8で取付けます。



# DINDAM STROGE JASINIEET

TEL: +81 (0)59-378-1455 FAX: +81 (0)59-378-6192

E-Mail: info@tsrjp.com 三重県鈴鹿市住吉町6786 〒513-0825 6786 SUMIYOSHI-CHO SUZUKA MIE 513-0825, JAPAN

# エキゾーストパイプ

### 脱着


下記の部品を取り外す。

- L./R. サイドカウル L./R. サイドカバー L. エアクリーナサイドカバー L. クランクケースサイドカバー

No.1 0₂センサ 4P カプラ [1] の接続を外す。


ハーネスクリップ [2] をステイから外し、No. 1 02 セン サワイヤ [3] をガイド部 [4] から取り外す。

No.1 O<sub>2</sub> センサワイヤをフレームおよびエンジンの外側 に引き出す。



No. 2 O<sub>2</sub> センサ 4P (青) カプラ [1] の接続を外す。 ハーネスクリップ [2] を取り外す。


No.2 02 センサワイヤ [3] をフレームのクランプ [4]、 ハーネスクリップ [5] から取り外し、フレームの外側に 引き出す。



ラジエータロアマウントボルト [1] 2本、カラー [2] 2個を外し、ラジエータ下部を前方へずらす。

ラジェータのフィ エキゾーストパイプジョイントナット [3] 8 個を取り外す。 ンおよびフレーム の損傷に注意する。 エキゾーストパイプマウントボルト [4]、ワッシャ [5] を外し、エキゾーストパイプ [6] を取り外す。 カラー [7]、エキゾーストパイプガスケット [8] 4個を取り外す。


取り付けは、取り外しの逆手順で行う。



## DIIDAN ETRIOGE JASINITEET

TEL: +81 (0)59-378-1455 FAX: +81 (0)59-378-6192 E-Mail: info@tsrjp.com

三重県鈴鹿市住吉町6786 〒513-0825 6786 SUMIYOSHI-CHO SUZUKA MIE 513-0825, JAPAN



#### 3. チタンEXパイプ、サイレンサーの取付け

**図3、4**EXパイプ#1~#4を取付けます。EXパイプには①~4 のシールを貼付けています。

エンジンの気筒番号は、車体に跨がり左から#1~#4です。

EXナットを再使用し取付けます。ナットはマフラー全体を組み付ける まで仮締めにしておいて下さい。

EXパイプフランジは非対称の形状となっており、上下取付け向きが ありますのでご注意下さい。

図40スパイラルコレクター(集合部)の差込口に、付属の液状ガスケ ット(ME30)を適量塗布して下さい。(※塗りすぎに注意して下さい) スパイラルコレクターに#1~#4エキゾーストパイプを差し込んで、 スプリングを取付けて下さい。(#2エキゾーストパイプにはスプリン グは使用しません。)

図(5)、⑥、⑦を参考にNo.1、No.2O2センサーのハーネスを取り回して 下さい

図⑤ フレーム下部にあるマフラーグロメットを取外します。

図⑥、⑦No.1のO2センサーハーネスを通して下さい。エキゾースト パイプC、後部側ボスに取付けして下さい。

No.2のO2センサーハーネスはエキゾーストパイプC、前側のボスに 取付けて下さい。

O2センサー締め付けトルク 24.5N·m です。

O2センサー締め付け後、ピンクチューブ、タイラップでハーネスに無 理な力が掛からないように取り回して下さい。

エキゾーストパイプCの差込口に、液状ガスケット(ME30)を塗布し ます。スパイラルコレクターの後部に差込み、スプリングにて取付け ます。

次にサイレンサーの差込部に、液状ガスケット(ME30)を塗布ま す。エキゾーストパイプCに接続しスプリングを取付けます。

図®を参考に サイレンサーをフランジボルトM8x55、サイレンサ ーバンド、アルミカラー、純正ワッシャー、マフラーグロメット、グロメッ トカラー、フランジナットM8の順に取付けます。

最後に、マフラー全体のフィッティングを確認して、各部の締め付け を行って下さい。仮締めの部分は本締めして下さい。各部クリアラン スを確認後、脱脂剤でマフラーの油分を拭取ります。エンブレム、政 府認定プレートにビニールが付いている場合は剥がします。

#### サイレンサーの水抜き穴について

サイレンサー前側下部にφ 2.5程の水抜き穴を開けております。 これはサイレンサー内部に水が溜まらないようにする為です。使用 過程においてこの穴より水が垂れてその付近を汚すことになります ので、定期的な清掃をお願い致します。


### 日常の手入れについて

消音材として、グラスウールを使用していますので、カーボンなど の汚れや経年劣化で消音性能が低下することがあります。 近接排気騒音94dBを超えるようになりましたら、サイレンサーリ ペアサービスをご利用願います。(有償サービスとなります)

### TSR / TECHNICAL SPORTS RACING




三重県鈴鹿市住吉町6786 〒513-0825 6786 SUMIYOSHI-CHO SUZUKA MIE 513-0825, JAPAN







O2センサー脱着工具 ホンダ純正指定: SNAP-ONFRXM17 同等品: KO-KEN 3300FN-17 O2 センサー締め付けトルク 24.5N・m





## DITECT STROGE LESSINGE

TEL:+81 (0)59-378-1455 FAX:+81 (0)59-378-6192 E-Mail:info@tsr.jp.com 三重県鈴鹿市住吉町6786 〒513-0825 6786 SUMIYOSHI-CHO SUZUKA MIE 513-0825, JAPAN

### 平成22年度二輪車加速走行騒音規制について


本製品は**平成22年度二輪車加速走行騒音規制に**適合しております。2010年4月1日から施行される加速走行騒音規制に、装着対象車両「ホンダCB1300SF EBLーSC54(国内仕様)」は2014年4月28日生産車両から規制適合 対象機種となります。確認方法は車検証の備考欄車検証の最下部に『マフラー加速騒音規制適用車』と記載されて いる車種は平成22年度二輪車加速走行騒音規制適応車種です。また2010年4月1日以前の生産車両に本製品を装着される場合は問題ございません。

車検受験の際は付属の<u>VIA二輪車騒音試験成績書</u>と<u>VIA排出ガス試験成績書</u>持参の上、受験願います。

また、製品には政府認証試験に適合証明を示す番号が政府認証プレートに刻印されております。

## 平成24年度排出ガス規制について

本製品の装着対象車両「ホンダCB1300SF EBL-SC54(国内仕様)」は平成24年度排出ガス規制適合車です。本製品は平成24年度排出ガス規制に適合する仕様となっております。車検受験の際は、付属のVIA排出ガス試験成績書を持参の上受験願います。また、製品には排出ガス排出防止装置であるキャタライザー(触媒)の装備を示す番号が、サイレンサーの内側、政府認証プレートに刻印されております。



触媒はエキゾーストパイプC 及びサイレンサーIN 側に装着されています。





# DINDYN STROAS JASINHBET

三重県鈴鹿市住吉町6786 〒513-0825 6786 SUMIYOSHI-CHO SUZUKA MIE 513-0825, JAPAN

第5版 2015/7/1

品番:1800H-S54-NF3CX


品名: '14- CB1300SF(型式:EBL-SC54) チタンフルエキゾースト ファイヤーポリッシュ 適応モデル:ホンダCB1300SF('14- 型式:EBL-SC54 フレーム号機SC54-2000001-)

平成22年自動車騒音規制適合 近接排気騒音値 : 94dB以下 加速騒音 : 82dB以下 認証番号:JMCA2110058009

VIA排出ガス試験成績書番号: H650107 平成24年度自動車排出ガス規制適合

VIA二輪車加速走行騒音試験成績書番号:T48018 平成22年度自動車騒音規制適合

No	品 番	品 名	QTY	価格(税抜)	No	品 番	品名	QTY	価格(税抜)
1	1811H-S54-N00	EXパイプ#1	1	¥35,600	15	CB08020U	キャップ・ホ゛ルト M8×20	1	¥100
2	1812H-S54-N00	EXパイプ#2	1	¥35,600	16	95801-0806000	フランシ゛ホ゛ルトM8x60	1	ホンダ純正部品
3	1813H-S54-N00	EXパイプ#3	1	¥35,600	17	HW06000U	ワッシャー M6	1	¥20
4	1814H-S54-N00	EXパイプ#4	1	¥35,600	18	HW08000U	ワッシャー M8	1	¥20
5	1821H-S54-N00	スパペイラルコレクター	1	¥52,000	19	FN06000U	フランシ゛ナット M6	1	¥50
6	1831H-S54-NF0C	EXパイプ,C	1	¥50,000	20	FN08000U	フランシ゛ナット M8	1	¥50
7	18300-S54-N00CX	サイレンサー E01 ファイヤーホ <sup>°</sup> リッシュ	1	¥77,000	21	A2508150R	カラー25φ x8.2x15t Rミゾ付き	1	¥500
8	18366-RUB-EX0	<b>バンドラバ</b> ー	1	¥500	22	18333-HW0-300	EXパイプスプリング	7	¥500
9	18355-BND-N00	サイレンサーハ゛ント゛	1	¥5,000	23		タイラップ゜黒	1	非売品
10	59999-S54-210	センタースタント゛ストッハ゜ー	1	¥5,000	24	91541-S0A-003	クリツフ <sup>°</sup> ,ハーネスハ゛ント゛	1	
11	50524-MN8-000	ストッハ゜ーラハ゛ー	2	ホンダ純正部品	25		ピンクチューブφ 8xφ 5x10L	1	非売品
12	18291-MM5-860	マフラーカ゛スケット	4	ホンダ純正部品	26		取扱説明書	1	
13	99906-ME30	液状ガスケット(ME30)	1	¥600	27		VIA試験成績証明書	1	
14	CB06015U	キャップ・ホ゛ルト M6×15	1	¥50					



- □ 部品の価格は全て単品(1個)の価格です。また価格、仕様は予告無く変更する事がございますので予めご了承下さい。
- □ 当セットに使用されているホンダ純正部品のお求めはお近くのホンダ2輪販売店にてお求め下さい。